

1

2

3




4

5

6

7

A





励磁顺序vs. 旋转方向

Exciting Sequence vs. Direction of Rotation


	STEP	U	V	W
1	CCW	+	-	
2		-	+	
3		-	+	
4	CW	-	+	
5		+	-	
6		+	-	

(以三相通电为例)

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mounting side

A向视图 (2:1)

接线图/Wiring diagram



电气参数表

步进角/Step angle	1.2° ±5%
相数/Phase	3 Phase
额定电流/Rated current	6.0 A
电阻/Resistance	0.6 Ω ±10% /Phase (At 20°C)
保持力矩/Hold torque	12 N.m
绝缘等级/Insulation	B
转子惯量/Rotor inertia	9720 g.cm²
重量/Weight	6.3 Kg

A	初版				
版本	变更番号	变更内容	标识	日期	
设计			比例	1:2	视图
审核			单位	mm	
工艺			版本	A	
批准			页码	1/1	深圳锐特机电技术有限公司

110BM120-M

步进电机规格书