




1 2 3 4 5 6 7

A



励磁顺序vs. 旋转方向



Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

	STEP	U	V	W
1	+	-		
2		-	+	
3	-		+	
4	-	+		
5		+	-	
6	+		-	

(以三相通电为例)

从安装面看为顺时针方向


Clockwise view from mounting side



A向视图 (1:1)

接线图/Wiring diagram

U 红



V 黄



W 蓝



电气参数表

步进角/Step angle	1.2° ±5%
相数/Phase	3 Phase
额定电流/Rated current	4.3 A
电阻/Resistance	1.04 Ω ±10%/Phase (At 20°C)
保持力矩/Hold torque	8 N.m
绝缘等级/Insulation	B
转子惯量/Rotor inertia	6000 g.cm²
重量/Weight	5.0 Kg

					110BM80-M 步进电机规格书 深圳锐特机电技术有限公司
A			初版		
版本	变更番号		变更内容	标识	
设计				比例	
审核				1:2	
工艺				视图	
批准				单位	
				mm	
				版本	
				A	
				页码	
				1/1	